

D-5. REGISTRO DE INSTRUCCIONES TECNICAS

DENOMINACION	REF.FABRICANTE	N.SERIE	ID.SERIE	ACEPTACION
MOTOR T55-L-712	2-001-020-23	LE-19698K		13/10/1972
CUMPLIMENTACION DE INSTRUCCIONES TECNICAS				
ORGANIZACION	FECHA	INSTRUCCION TECNICA	CONTENIDO	
P.OPER	TIPO DE PARAMETRO	VALOR	FECHA	REPET.
Incluido Documentación	MME	CH-47-93-ASAM-04 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[TA] Tp:[IP] Est:[DC]		INFORMACION SOBRE PROCEDIMIENTOS REVISADOS DE ARRANQUE, CAMBIOS EN MANUALES (MOTOR, OPERACIÓN Y PRUEBAS VUELO) Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO APLICABLES A MOTORES T55-L-712 QUE HAYAN SUFRIDO ARRANQUES "COLGADOS" O DECELERACIONES SIN CONTROL DE N1
ESC	Evaluable según circunstancias			1
No Afecta	MME	T55-L-712SSB-0052 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[NA]		INTRODUCTION OF IMPROVED GAS PRODUCER TURBINE COMPONENTES, IMPROVED N° 3 BEARING SEAL AND FRONT BEARING SUPPORT SEAL.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
Incluido Documentación	MME	T55-L-712-0033 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[DC]		ENGINE - GENERAL - ROTATING SERVICE LIFE LIMIT
ESC	Evaluable según circunstancias			1
APLICABLE AL MODELO S/SB. No Afecta	MME	T55-L-712-0056 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		INTRODUCTION OF LUBRICATION AND SCAVENGE ROTARY PUMP 2-310-092-01 AND EXTERNAL CHECK VALVE 2-170-590-01.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
RECOMENDADO		T55-L-712-0057 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[RE] Est:[AC]		ENGINE - ELECTRICAL SYSTEM - INTRODUCTION OF IMPROVED TORQUEMETER HEAD ASSEMBLY (MODIFICACION DE LA CABEZA DE TORQUIMETRO P/N 2-060-590-06 A 2-060-590-09)
ESC	Evaluable según circunstancias			1
ESCALON SUPERIOR.		T55-L-712-0060 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[RE] Est:[AC]		INTRODUCTION OF AN IMPROVED STARTER DRIVE ASSEMBLY P/N 2-160-010-22
ESC	Evaluable según circunstancias			1
RECOMENDADO Inactivo	22/11/2011	T55-L-712-0062 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[OP] Est:[IN]		INTRODUCTION OF IMPROVED FUEL FILTER TO FUEL CONTROL HOSE ASSEMBLY
ESC	Evaluable según circunstancias			1
RECOMENDADO PROXIMO O/H		T55-L-712-0063 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[RE] Est:[AC]		ENGINE. ACCESSORY DRIVE. REWORK ACCESORY GEARBOX COVER 2-080-010-26 TO 2-080-010-27.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
- SEGUN EL BOLETIN SOLO AFECTA A LOS MOTORES -30 Y -25 No Afecta	TEJ	T55-L-712-0066 (HT-17) Revisión: 3 Cl:[BS] Tp:[OP] Est:[NA]		MODIFICACIÓN DEL DISCO DE ROTOR DE LA SEGUNDA ETAPA DE GAS PRODUCER DE P/N 2-121-110-25 A 2-121-110-35 Y SUSTITUCIÓN ESPACIADOR P/N 2-121-071-24/-35 POR 2-121-071-37
ESC	Evaluable según circunstancias			1

D-5. REGISTRO DE INSTRUCCIONES TECNICAS

DENOMINACION	REF.FABRICANTE	N.SERIE	ID.SERIE	ACEPTACION
MOTOR T55-L-712	2-001-020-23	LE-19698K		13/10/1972
CUMPLIMENTACION DE INSTRUCCIONES TECNICAS				
ORGANIZACION	FECHA	INSTRUCCION TECNICA	CONTENIDO	
P.OPER	TIPO DE PARAMETRO	VALOR	FECHA	REPET.
NO AFECTA AL -23 No Afecta	MME	T55-L-712-0068 (HT-17) Revisión: 1 Cl:[BS] Tp:[RE] Est:[AC]		ENGINE. COMBUSTOR TURBINE. REWORK AND/OR REPLACE BUSS BAR ASSEMBLIES P/N 2-300-832-01/-02 AND 2-300-833-01/-02 WITH 2-300-832-03 AND 2-300-833-03.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
RECOMENDADO	MME	T55-L-712-0070 (HT-17) Revisión: 1 Cl:[BS] Tp:[RE] Est:[AC]		ENGINE. GENERAL. INTRODUCTION OF IMPROVED INTERSTAGE AIR-BLEED ACTUATOR ASSEMBLY P/N 2-160-350-35. (MEJORA DEL ACTUADOR DE BANDA DE SANGRADO)
ESC	Evaluable según circunstancias			1
No Afecta	MME	T55-L-712-0071 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ENGINE. ELECTRICAL. TORQUEMETER INVERTER AND SIGNAL CONDITIONER REWORK PROGRAM P/N 2-303-906-02 TO 2-310-192-01.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
No Afecta	MME	T55-L-712-0072 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[DC]		ENGINE. GENERAL. ROTATING COMPONENT SERVICE LIFE LIMIT
ESC	Evaluable según circunstancias			1
LOS MOTORES NO MONTAN ESTA CAJA DE ACCESORIOS No Afecta	MME	T55-L-712-0073 (HT-17) Revisión: 1 Cl:[BS] Tp:[OP] Est:[NA]		ENGINE. ACCESORY GEARBOX. REWORK ACCESORY DRIVE GEARBOX ASSEMBLY P/N 2-080-000-35 TO 2-080-450-09.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
SELLO A D-01 ITP	30/08/2002	T55-L-712-0075 (HT-17) Revisión: 3 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ENGINE. COMPRESSOR AND VANE ASSEMBLY. SPECIAL INSPECTION OF FIRST STAGE COMPRESSOR VANE ASSEMBLIES P/N 2-101-790-01 AND 2-101-790-21.
HVN	Horas de Vuelo desde nuevo			1
NO AFECTA POR TENER OTRO P/N. 2-101-790R46 5000352820071C0031000200 PCMHEL	21/01/2009	T55-L-712-0075 (HT-17) Revisión: 3 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ENGINE. COMPRESSOR AND VANE ASSEMBLY. SPECIAL INSPECTION OF FIRST STAGE COMPRESSOR VANE ASSEMBLIES P/N 2-101-790-01 AND 2-101-790-21.
HVN	Horas de Vuelo desde nuevo	2646,3		1
No Afecta	MME	T55-L-712-0076 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ENGINE. ACCESORY DRIVE GEARBOX. ONE TIME REPLACEMENT ACCESORY DRIVE SPUR GEAR P/N 2-080-016-02/R03/-04.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
RECOMENDADO	MME	T55-L-712-0078 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[RE] Est:[AC]		ENGINE. GENERAL. REMOVAL FROM SERVICE OF THE SCAVENGE IMPELLER P/N 2-080-058-04.
ESC	Evaluable según circunstancias			1

D-5. REGISTRO DE INSTRUCCIONES TECNICAS

DENOMINACION	REF.FABRICANTE	N.SERIE	ID.SERIE	ACEPTACION
MOTOR T55-L-712	2-001-020-23	LE-19698K		13/10/1972
CUMPLIMENTACION DE INSTRUCCIONES TECNICAS				
ORGANIZACION	FECHA	INSTRUCCION TECNICA	CONTENIDO	
P.OPER	TIPO DE PARAMETRO	VALOR	FECHA	REPET.
<p>- SEGUN EL BOLETIN TECNICO SOLO AFECTA A LOS MOTORES P/N: 2-001-020-30. NUESTROS MOTORES SON P/N: 2-001-020-23 Ó 2-001-020-41. No Afecta</p>				
	TEJ	T55-L-712-0080 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[OP] Est:[IN]		ENGINE. STARTER DRIVE. REPLACE STARTER DRIVE ASSEMBLY PART NO. 2-160-010-21 WITH STARTER DRIVE ASSEMBLY PART NO. 2-160-010-26.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p>NO ES DE SEGURIDAD. PROXIMO O/H</p>				
		T55-L-712-0084 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ENGINE. COMBUSTION SECTION. SPECIAL REPETITIVE INSPECTION OF COMBUSTION CHAMBER HOUSING PART NO. 2-131-090-14.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p>No Afecta</p>				
	MME	T55-L-712-0086 (HT-17) Revisión: Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[NA]		ENGINE. ACCESORY DRIVE GEARBOX. DISCONTINUATION OF SPUR GEAR PART. NO. 2-080-016R03
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p>Evolucionado a la Rev. 2 del Boletín Evolucionado</p>				
	PHM	T55-L-712-0087 (HT-17) Revisión: 1 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ENGINE - ACCESSORY DRIVE CARRIER ASSEMBLY PART NO. 2-070-000-10/-12/-16. REMOVAL FROM SERVICE OF ACCESSORY DRIVE INNER BEVEL GEAR PART NO. 2-070-024-01.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p></p>				
	PHM	T55-L-712-0087 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ENGINE - ACCESSORY DRIVE CARRIER ASSEMBLY PART NO. 2-070-000-10/-12/-16. REMOVAL FROM SERVICE OF ACCESSORY DRIVE INNER BEVEL GEAR PART NO. 2-070-024-01.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p>DESC. ITP</p>				
	MME	27/06/1991 55-0024 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ONE TIME INSPECTION OF AIR DIFFUSER ASSEMBLY TO EVALUATE SIZE OF FIRST TURBINE COOLING AIR CHANNEL.
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p>DESC. ITP</p>				
	MME	27/06/1991 55-0027 (HT-17) Revisión: 3 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[DC]		ENGINE AND FUEL CONTROL TIME BETWEEN OVERHAUL (TBO) AND ENGINE TIME BETWEEN INSPECTION (TBI).
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p>DESC. ITP</p>				
	MME	27/06/1991 55-0032 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		REPLACEMENT OF INTERFACE PACKING OF ACCESORY GEARBOX
ESC	Evaluable según circunstancias			1
<p>ESTABA REALIZADO DESC. ITP</p>				
	MME	27/06/1991 55-0034 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]		ONE TIME CHECK OF COMPRESSOR BLEED BAND ADJUSTMENT
ESC	Evaluable según circunstancias			1

D-5. REGISTRO DE INSTRUCCIONES TECNICAS

DENOMINACION	REF.FABRICANTE	N.SERIE	ID.SERIE	ACEPTACION
MOTOR T55-L-712	2-001-020-23	LE-19698K		13/10/1972

CUMPLIMENTACION DE INSTRUCCIONES TECNICAS

ORGANIZACION	FECHA	INSTRUCCION TECNICA	CONTENIDO
DESC. ITP	27/06/1991	55-0042 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	ONE TIME INSPECTION OF NUMBER 4 AND 5 BEARING OIL FILTER
<input type="checkbox"/> HVN	Horas de Vuelo desde nuevo		1
No Afecta		55-0046 (HT-17) Revisión: 2 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	ONE TIME INSPECTION OF SECOND STAGE COMPRESSOR BLADES
<input type="checkbox"/> ESC	Evaluable según circunstancias		1
DESC. ITP	27/06/1991	55-0048 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	REMOVAL OF COVER P/N 2-080-107-05 FROM ACESORY GEARBOX MODULE.
<input type="checkbox"/> ESC	Evaluable según circunstancias		1
Anulado		55-0049 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AN]	INTRODUCTION OF AN IMPROVED STARTER DRIVE ASSEMBLY P/N 2-160-010-20
<input type="checkbox"/> ESC	Evaluable según circunstancias		1
DESC. ITP	27/06/1991	55-0051 (HT-17) Revisión: 1 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	ONE TIME INSPECTION OF ACESORY DRIVE BEVEL GEAR 2-080-013-03.
<input type="checkbox"/> ESC	Evaluable según circunstancias		1
DESC. ITP	30/08/2002	55-0053 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	INTRODUCTION OF IMPROVED N° 3 BEARING SEAL
<input type="checkbox"/> ESC	Evaluable según circunstancias		1
DESC. ITP	27/06/1991	55-0054 (HT-17) Revisión: 1 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	INTRODUCTION OF IMPROVED OIL FILTER CAP AND STEM ASSEMBLY 2-300-843-02.
<input type="checkbox"/> HVN	Horas de Vuelo desde nuevo		1
Incluido Documentación		55-0054 (HT-17) Revisión: 1 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	INTRODUCTION OF IMPROVED OIL FILTER CAP AND STEM ASSEMBLY 2-300-843-02.
<input type="checkbox"/> HVN	Horas de Vuelo desde nuevo		1
DESC. ITP	02/06/2000	55-0055 (HT-17) Revisión: 0 Cl:[BS] Tp:[IP] Est:[AC]	INTRODUCTION OF IMPROVED N° 4 AND 5 BEARING REAR HEAT SHIELD SCREW.
<input type="checkbox"/> ESC	Evaluable según circunstancias		1